

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04582	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成24年10月	型式 SKG-NKR85YN	車体番号 NKR85Y-7003403		
乗員 3人	走行距離 83,387 km	最大積載量 250 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2012/10 アイチ SH15B 電工仕様 作業床高さ14.6m 絶縁バケツ200kg ウインチ サブブーム アースリール 充電コンセント アワメーター7461h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, スペアキー, ASR,DPD, HSA

外寸(長さ) 5,800 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 3,300 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロント 205/80R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンオイル滲み小	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 右Fアクスル上部フレーム凹み 左右Fリーフ上ブッシュ割れ	車輛状態 ・左ルーフピラー凹み小 ・キャブバックパネル傷凹み ・旋回ギアカバー凹み ・キーレス不良
---	---

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。