

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04688	車名 フォワード	形状 冷凍機付きアルミバン		
初年度 平成31年01月	型式 2PG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7137250		
乗員 2人	走行距離 117,292 km	最大積載量 3,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 SGモータース SSK-A6954 リア3枚観音扉 センターローラー 箱前側サイド冷蔵冷凍室付 90度ストッパー 2018年 DENSO SS22LN-S1FM1 (前室: SF1、後室: 冷蔵ファン) -32°C設定				

シフト スーマーFX	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 8,520 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,550 mm
内寸(長さ) 6,440 mm	内寸(幅) 2,120 mm	内寸(高さ) 2490mm 床面地上高940 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・看板消し塗装
--------------	-----------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。