

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                               |                 |                    |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-04691   | 車名<br>レンジャー        | 形状<br>アルミブロック ベッド付 2デフ 増トン 3軸 |                 |                    |
| 初年度<br>平成28年02月   | 型式<br>LDG-GK8JNAA  | 車体番号<br>GK8JNA-10320          |                 |                    |
| 乗員<br>2人  | 走行距離<br>676,350 km | 最大積載量<br>11,500 kg            | 排気量<br>7,680 cc | 車検期限<br>令和9年04月09日 |
| 上物<br>2016/1 パブコ 5方開 スタンションホール5対+1個 丸かんフック15対 鳥居加工物<br>ヘッダーパネル鉄 Sバンパー、リアフェンダー、ツールBOXステンレス |                    |                               |                 |                    |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J08E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>280-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |


|   |
|---|
| その他装備<br>ETC2.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,リターダ,キセノンライト,DPR,ESスタート |
|---|

|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,880 mm | 外寸(幅)<br>2,490 mm | 外寸(高さ)<br>2,650 mm           |
| 内寸(長さ)<br>6,500 mm | 内寸(幅)<br>2,400 mm | 内寸(高さ)<br>380mm 床面地上高1130 mm |

|                     |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
|---------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|--|
| タイヤ状態(分山)           | <table border="1"> <tr> <td>要交換</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> </table> | 要交換 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | スペア | 欠 | 要交換 |  |
| 要交換                 | 2   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
|                     |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
| 2                   | 2   | 2   | 2 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
| 2                   | 2   | 2   | 2 |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
| スペア                 | 欠   | 要交換 |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |
| フロント<br>225/70R22.5 | リア<br>245/70R19.5   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |     |  |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|           |      |
|-----------|------|
| 修復歴<br>無し | 修復箇所 |
|-----------|------|

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| エンジン状態<br>エンジンブロックオイル滲み | ミッション、デフ状態<br>左Fタイロッドエンドブーツ破れ |
|-------------------------|-------------------------------|

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| フレーム状態<br>フレーム錆小 | 車輛状態<br>・ボディー各所傷凹み<br>・アオリ内側傷凹み |
|------------------|---------------------------------|

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。