





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0154IP	いすゞ	H24年11月	SKG-FRR90-7040080		塵芥車				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<div><div><div>○</div><div>自家用</div></div><div><div></div><div>営業用</div></div><div><div></div><div>レンタカー</div></div><div><div></div><div>不明</div></div></div> <td>切 れ</td> <td><div>抹 消</div></td> <td colspan="2">558,272 km</td> <td>1,300</td> <td>L</td> <td>W</td> <td>H</td> <td rowspan="2">株式会社 MICS</td>	切 れ	<div>抹 消</div>	558,272 km		1,300	L	W	H	株式会社 MICS
			タコグラフ年月		kg	-	-	-	

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金	12180	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T	M	6	速	自動車税		円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										各所錆		PS	有	PW	有	キャブ内部		ETC・バックモニター		
上物メーカー名										新明和工業						汚れ		少	中	多
年式,型式及状態										H24年 GT104-5733WPG						シート破れ		有	無	
その他										プレス式/10.2立米/汚水タンク/連続スイッチ/計量器/ダンボール使用						クロス張り		有	無	

外装状態			キャブ各所小凹み・傷		※各所看板消し跡 ※バックカメラ画質悪いです		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載																
<table><tr><td colspan="3">Fガラス状態</td></tr><tr><td>要交換</td><td>良好</td><td>飛石有</td></tr></table>			Fガラス状態			要交換	良好	飛石有					<div>下</div> <div>前</div> <div>下</div>										
			Fガラス状態																				
要交換	良好	飛石有																					
<table><tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>速度抑制</td><td>有</td><td>無</td></tr><tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr></table>			記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	速度抑制	有	無	証明書	有	無					<div>下</div> <div>下</div> <div>下</div> <div>下</div>	
			記録簿	有	無																		
PMマフラ	有	無																					
証明書	有	無																					
速度抑制	有	無																					
証明書	有	無																					
			傷		割れ		スペア																
			傷		傷		無																
			割れ		凹み・傷		ジャッキ																
			傷		割れ		サイズF 225/80R17.5																
							サイズR //																
							スノータイヤは表記する																