

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------------------|----------|----------|---|---|-----------|
| 出品番号 | 車名 | 年月 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | 希望価格 |
| M0237HP | 日野 | H26年7月 | TKG-FC9JGA-10801 | | 塵芥車 | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 会社 |
| ○ 自家用 営業用 | 切れ | 抹消 | 288,722 km | 1,450 kg | L | W | H | 株式会社 MICS |
| レンタカー 不明 | | | タコグラフ年月 | | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|---|---|---|----|-----|----|---|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|---|
| エンジン状態 | A | ○ B | C | D | E | AC | ○ 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | 良 | 210 | 馬力 | R券 | 預託金 | 10400 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | | | | T/M | ○ M | 6 | 速 | 自動車税 | 円 | 備考 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、) | 各所錆 | | | | | | | | | PS | 有 | PW | 有 | キャブ内部 | | | |
| 上物メーカー名 | 極東開発工業 | | | | | | | | | 汚れ | | | 少 | ○ 中 | 多 | | |
| 年式、型式及状態 | H25年12月【形状:GB102-27-S/製造番号:13R120071】 | | | | | | | | | シート破れ | | | ○ 有 | 無 | | | |
| その他 | プレス式/10.2立米/連続スイッチ/汚水タンク/ダンボール使用/バックカメラ | | | | | | | | | クロス張り | | | 有 | ○ 無 | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|---|-----|-------|----|-------|
| 外装状態 | Fガラス状態 | | 要交換 | | 良好 | ○ 飛石有 |
| | 記録簿 | 有 | 無 | PMマフラ | 有 | 無 |
| | 証明書 | 有 | 無 | 速度抑制 | 有 | 無 |
| | 証明書 | 有 | 無 | | | |

傷・凹み・錆

キャブ各所小傷・錆

※上物各所傷・スレ 溶接跡あり ※汚水タンク凹み

ミラー1部欠品 傷・スレ

※各所看板消し跡

各所傷・タッチペン跡

傷・凹み・錆

傷・凹み

各所傷・錆

傷・小凹み 傷・錆 傷・タッチペン跡

傷 フェンダー傷・錆

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

| | | |
|------|-------------|-----|
| 中 | 前 | 中 |
| □ | □ | □ |
| 下 | 下 | 中 中 |
| □ | □ | □ □ |
| スペア | 有 | □ |
| 工具 | ジャッキ | |
| サイズF | 225/80R17.5 | |
| サイズR | // | |

スノータイヤは表記する