





管理番号 253-2511-17408	メーカー いすゞ	車名 フォワード	型式 PKG-FRR90S2	架装型式 -	駆動方式 2WD	評価点  <b>3</b>
年式 2009年 02月	ドア数 2	形状 ウイング	車台番号 FRR90-7010365	色 白	カラーNO.	
排気量 5,190cc	燃料 ディーゼル	NOX規制 ○	定員(人) 2人			
馬力 210 PS	( )		( )	内装 C		

車歴 ○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	車検有効期限 年 月	走行距離 176,134 km	最大積載量(kg) 2,950kg	諸元(mm) L 8620 W 2490 H 3530	荷台寸法(mm) L 6150 W 2350 H 2440
---	---------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------------------

エンジン状態(異音、油漏れ等) ○ AC あり	ブレーキ	R券 預託済 12,560円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ミッション MT	キャブ内部 汚れ 少 シート破れ 有 クロス張り 未選択	純正装備品(○印をつける) PS ○ TV PW ○ 社外ナビ AB ○ サンルーフ ABS 電格ミラー アルミ 集中ドア
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 上物メーカー名 210馬力 ワイドロング 2.95t積 6MT ベッド有 フルハーフ製 ラッシングレール2段 木床 年式、型式及状態 特記事項 その他		スタッドレスタイヤ、天張りし中、ダッシュボードネジ穴数個、運転席へたり中、運転席切れ中、運転席すれ大、ハンドルすれ中、コンソール穴、サイドガード曲がり、外装色褪せ、ロッカーカバー割れ、フロログラス飛び石中、キャブバックパネル腐食小、荷箱内ささくれ、荷箱内切れ・破れ、看板消し塗装跡、下廻り腐食有り、下廻りシャシブラック塗り、ウイングシンダーオイルにじみ

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>飛石有</td><td>○</td></tr> <tr><td>メンテナンスノート</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>保証書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>PMマフラ</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>証明書</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>証明書</td><td colspan="2"></td></tr> </table>	Fガラス状態	飛石有	○	メンテナンスノート			取扱説明書			保証書			PMマフラ			証明書			S・リミッタ			証明書			 	 	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後</p> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR</p> <p>タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事</p>
Fガラス状態	飛石有	○																									
メンテナンスノート																											
取扱説明書																											
保証書																											
PMマフラ																											
証明書																											
S・リミッタ																											
証明書																											