日付：R8. 03/19

車両チェックシート

管理番号：0338061

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	TPG-FEA50	ドライバン	FEA50-570894

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
152,068km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：4,300　mm　幅：1,730　mm 高：2,230　mm　門高：2,180 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	左アームがた
ミラー	○	アンダーミラー付け根割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ、右テールランプ上部割れ(ウインカーに写真添付)、キャブルーフ凹み、庫内閉じ込め防止ブザー不鳴、キャブ内バックブザースイッチON時警告ブザー吹鳴(バックブザー不鳴)
記録簿	有（R7/3、R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	—	—	
3	3	3	2
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「576G8257」	平成30年
【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯2ケ、庫内キズ汚れ有り、前面内張穴空き(テープ補修)、庫内左前雨染みあり(雨漏れ無し)			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1455N 「S60704902」	平成27年07月
【備考】年式違い、最大昇降質量1000kg、全長1560mm、全幅1790mm、有効幅1650mm、キャスターストッパー迄1320mm、庫内リモコン、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ