日付 : R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号 : 0438123

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年03月	TKG-FEA50	クレーン付平	FEA50-530586

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
74,141km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,690 mm　幅：1,790 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サプライポンプ取付付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	取付割れ。キャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有。左ドアバイザー割れ。キャブルーフ凹み。 キャブ右サイドパネル凹み。右ドア凹み。 エンジンキー2本。キーレスリモコン1個(作動不良)。
記録簿	有（H29/3、H31/3、R2/6）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	4	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			

【備考】

クレーン３段/ラジコン	タダノ	TM-ZE263HR 「LA0951」	平成26年03月

【備考】2.63t。ブーム3段。フックイン。ラジコン付き。アウトリガー標準幅。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ