日付：R07. 09/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0937081

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年11月	TKG-FK61F	ドライバン	FK61F-591308

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
348,163km	240PS/177KW	M/T　6速	エアー	長：5,910 mm 幅：2,160 mm 高：1,800 mm 門高：1,700 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	ブースター、にじみ
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	左Rレンズひび
ワイパー	○	ウォッシャースイッチ戻り悪い
ミラー	○	右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ

記録簿　有（H29/2～R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	5	6	8
—	—	—	—
スペア		9	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「696F2045」	平成28年
【備考】R跳ね上げドア、ラッシングレール2段、パレティナガイド、庫内灯4ケ、庫内キズ汚れ有り、荷箱右側後方上部パネル穴空き(テープ補修)、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455「S70801708」	平成28年8月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1480mm、全幅2210mm、有効幅2050mm、キャスターストッパー迄1230mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ