# 車両チェックシート

管理番号：1138116

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 令和8年02月 | 2WG-XZU606N | 冷凍バン | XZU606-0001525 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ショート) |
|---|---|---|---|---|
| 614km | 150PS／110KW | A/T　６速 | バキューム | 長：3,000　mm　幅：1,650　mm<br>高：1,765　mm　門高：1,750　mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| 燃料の種別 | - | ディーゼル |
| Adblue | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | ステンレス |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | ＬＥＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| テールランプ | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |
| 雨漏り | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>60Ｌ |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

| | |
|---|---|
| 特記事項 | エンジンキー 3本（メインキー 2本）　ボディキー 4本<br>バッテリーサイズ：115D31L 2個　スタンバイコード |
| 記録簿 | 無（） |

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | 7 | | |
| | — | — | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | |
| — | — | — | — | |
| スペア | | 8 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 185/85R16 | 185/85R16 | |
| | — | — | |
| 185/85R16 | 185/85R16 | 185/85R16 | 185/85R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 185/85R16 | — |

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 東プレ | 「H256076」 | 令和7年12月 |
| 【備考】断熱：サイド 75㎜／リヤ 75㎜　ラッシングレール 1段　エアリブ　水抜き穴 前方 2ヶ所　LED庫内灯 1個　90度ストッパー | | | |
| 直結/スタンバイ | 東プレ | 1.XV22LSC-P<br>「H256076」 | 令和7年12月 |
| 【備考】ﾏｲﾅｽ 30℃設定　外気17℃時、1時間で 18.0→ﾏｲﾅｽ 23.0℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ 9時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲｺﾝﾌﾟ 0時間　スタンバイケーブル | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 無 | 準中型 |



【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|