

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年08月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-510183
走行	馬力	シフト		ブレーキ
842,423km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速		エア
		長: 9,640 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,475mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー しみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	○	解除少し遅い
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	○	デジタル TD II-69※作動未確認

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エラーコードあり (00F9FF: DAGW EEPRON エラー、05FBFF: 着席検知に機能障害があります。) キャビン内傷・汚れ・小物入れ欠品有り
 スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー1本※シリンダー固着
 記録簿 有 (R2/7~R7/5)


タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
7	8		
7	6	7	6
5	4	4	4
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「969A1178」	令和1年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段センターローラー 引出しフック9対 LED庫内灯4個 90度ストッパー1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ