

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成19年12月	PDG-FE73D	脱着式コンテナ車	FE73D-540696
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
165,686km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ ビニールカバー付き、カバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前:右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ、左ミラーキャップ欠損
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない時がある。			
排気	◎		異常ランプ	○	PTOオン時EGチェックランプ点灯、診断機にて『P0227 PTOアクセルセンサー』検出			
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	冷間時、ギア入り悪い	床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項 エンジンキー2本(メイン1スベア1)、キャブ右前破損、右ドア破損、右Fビラー歪みの可能性有り、F右スモールランプ割れ、キャブルーフ凹み有り、左ドア内張り破損、室内汚れ



記録簿 有 (H20/6~H29/12、R4/2、R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	0			195/85R16	195/85R16		
-	-			-	-		
2	1	1	1	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	-	-		スベア	-	-	-

素材: スチール 備考: スベアキャリア欠

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	富士重工業	FPL 2A 「7120005」	平成19年
【備考】 パワーローダ、キャブ内リモコン、左側バスケット(歪み有り)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	