

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年2月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20526
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
231,753km	210PS/KW	M/T 6速	エア-	長:6,290 mm 幅:2,350 mm 高:2,190 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ
ヘッドライト	◎ H I D
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ 左側力バー擦れ

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 エンジンキー1本、ポデーキー1本、箱左側面補修

記録簿 無 ○

タイヤ残量

単位: mm

	10	10	
	—	—	
9	10	11	10
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	<u>225/80R17.5</u>	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2510」	平成30年1月
【備考】左側スライド式サイドドア、ラッシングレール2段、LED庫内灯2ケ、右側スチール製工具箱、庫内汚れ、擦れ、穴有り			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3XR A2 「17T118571N」	平成29年11月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1570mm、全幅2340mm、有効幅2220mm、キャストストップパー迄1350mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

外装へこみ

外装へこみ

外装キズ

補修跡

床汚れ

外装へこみ

外装キズ

外装キズ

外装へこみ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------