

車両チェックシート

管理番号 : 0838130

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう		平成25年02月	TKG-FK71F	タンクローリー	FK71F-580152	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
479,659km	240PS／177KW	M/T 6速		エア－	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	変形
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	異音 助手席右側吹き出し口 破損。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ テープ補修
ヘッドライト	○	LED 左右レンズくすみ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ。右側ルームランプスイッチ不良。キャブ内汚れ。 運転席右側ダンプレバー有り（ワイヤー等は無し）
記録簿	有（H27/2～R8/2）

タイヤ残量

単位: mm

	5	5	
	—	—	
6	9	9	7
—	—	—	—
スペア		4	—

タイヤサイズ



	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール		備考: 1軸目段減り。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LP40-61 「F 401420990」	平成25年01月

【備考】 右側工具箱。作業灯。1ライン2方配管。油圧式ホースリール。消火器。左側計量器。累積流量:1111540L。最大積載量3200kg。積載物石油類。3室。最大数量4kl(2+1+1)。容積4000L。比重:0.800
検査圧力70kpa。検査番号:第24-259号。検査年月日H25. 1.22。

【備考】			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	