

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	2KG-FK61F	アルミウィング	FK61F-601719
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,389km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:6,230 mm 幅:2,400 mm 高:2,390 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 インタークーラーホース 滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	E/Gシステム			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/							





特記事項 ドアロックリモコン1ヶ、エンジンキー2本。キャストーストッパー不良。

記録簿 有 (R4/4~R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	8	9			225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—			—	—	
5	6	5	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—			225/80R17.5	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DA012」	平成26年10月
【備考】ラッシング2段、引き出しフック5対、LED庫内灯3ヶ、渡し板、左前ステンレス工具箱。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M－B3MRA 「21T100227N」	令和 3年10月
【備考】最大昇降能力1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2220mm、キャスターストップバー迄1380mm、ラジコン有。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----