

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年10月	TKG-NMR85AN	ドライバン	NMR85-7022308	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
227,783km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長: 4,490 mm 幅: 1,810 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。助手席グローブボックス蓋ロック不良。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本、ボディキー2本。

記録簿 有 (R2/10、R5/7~R7/4)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
5 5	205/70R16 205/70R16
— —	— —
5 4 5 5	205/70R16 205/70R16 205/70R16 205/70R16
— — — —	— — — —
スベア 10 —	スベア 205/70R16 —
	素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2D5576」	平成25年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。左サイド扉スライド式。庫内前方パルティナガイド欠品。床板削れ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	KB3A 「G5D2761」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅1860mm、有効長1300mm、有効幅1725mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

Figure 1 illustrates two examples of vehicle body parts and their assembly methods. The left diagram shows a vehicle body with parts labeled '外装へこみ' (Exterior recess) and '外装キズ' (Exterior scratch). The right diagram shows a vehicle body with parts labeled '外装へこみ' and '外装キズ'.

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------