状態表

G 103

初年度登録	車名	ドア	形状	型式
令和1年10月	ﾌｫﾜｰﾄﾞ	2	ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ	2RG-FRR90T2

グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員
2.2t ﾜｲﾄﾞﾍﾞｯﾄﾞ付 ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ 格納 PG Rｴｱｻｽ	5190 cc	2200 kg	7975 kg	3人

評価点	
内装	外装

車歴	シフト
レンタ	F6

車検	冷房	燃料
令和8年12月	AAC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	60491 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ｼﾛ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ２２５／８０Ｒ１７．５
燃料タンク２００Ｌ ２１０ＰＳ
純正エアディフレクター付 Ｒエアサス
内寸６２３× ２４１× ２４０

◎ セールスポイント記入欄

<箱>日本ﾌﾙﾊｰﾌ DMS W4DK397
<PG>極東 1000kg CG1002K-B3MRA2 19T070286N
ｶｰﾄｽﾄｯﾊﾟｰ&ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ付 右ｼｬｼRｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ
ﾌﾛｱﾏｯﾄ&ﾊﾞｲｻﾞｰ 社外ﾒﾓﾘｰﾅﾋﾞ ETC ECOND
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ ﾀｺｸﾞﾗﾌ HSA
電格ﾐﾗｰ ﾌｫｸﾞﾗﾝﾌﾟ ASR ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ﾌﾞﾚｰｷ
室内蛍光灯&ｶｰﾃﾝ 運転席ｴｱｻｽｼｰﾄ 消火器1個
全席ｼｰﾄｶﾊﾞｰ付 ｱﾙﾐ製ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ&Rﾌｪﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ
ｻｲﾄﾞﾏｰｶｰ3対&左右路肩灯 左右ｾｲｺｰﾗｯｸ
右ｼｬｼ中央3連ﾀｲﾔﾁｪｰﾝﾌｯｸ
荷室LED灯3個 床ﾌｯｸ5対
ﾗｯｼﾝｸﾞﾚｰﾙ2段（61, 140cm）
荷室R入口回転渡し板付

◎ 不具合箇所・注意事項

~~キーレス作動不良~~
ダッシュボードキズ
Ｆガラス飛び石表面かけ
左サイドガード一部キズ・ヘコミ
アオリヒンジ＆Ｒ扉バーヒンジサビ
シャシフレーム防錆加工済み＆一部サビ
Ｒエアサスベロア小ヒビ多
荷室内スリキズ＆アオリ内ヘコミ多
箱三面ステッカー跡
エアディフレクターステッカー跡

装備品

■パワ-ステアリング	■パワーウインド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	□ＣＤプレイヤー
■ナビゲーション	■バックカメラ	□ＭＤコンポ	□ムーンルーフ
■エアバック	□革シート	■ＡＢＳ	□ワンオーナー
■ＥＴＣ	□禁煙車	□パワーシート	□４ＷＤ
□３列シート	□フルエアロ	□フロアマット	□社外マフラー
■キーレスエントリー			


後送品申告欄

□新車保証書	□ラジコン	□スタンバイコード	□モニター
□リモコン	□キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本ﾌﾙﾊｰﾌ/極東			

車体No	FRR90-7146828
登録No	

諸元	長さ 860 cm	幅 250 cm	高さ 347 cm



スペア あり ジャッキ あり 工具： あり