日付：R8. 01/20

車両チェックシート

管理番号：0138056

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年07月	LKG-FJ7JHAA	平ボディ	FJ7JHA-10029

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
448,383km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：5,300 mm　幅：2,180 mm 高：390 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	社外品
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ エグレ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ。アイドリングストップ付。バッテリーサイズ85D26L。
エンジンキー3本(メイン2本）。

記録簿　有（H23/10、R5/6～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	14	14	
	—	—	
16	16	16	16
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)

【備考】床丸カンフック9ケ。スタンション穴4ケ。アオリ曲がり有り。前立てJフック4ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ