日付 : R8. 01/30

車両チェックシート

管理番号 : 0138079

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年09月	QPG-CD5ZA	アルミウィング	JNCMM60C2HU024026

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
552,719km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,590　mm　幅：2,400　mm 高：2,500　mm　門高：2,420 mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	オイルパン タービンオイルリターンパイプ、エレメント廻り滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	〇	作動しない
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本（メイン1・スペア1）リモコンキー1本、ボデーキー2本（カギ穴固着）、キャブ内キズ・汚れ有り、エア漏れ
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	12	9	
	—	—	
2	4	3	4
6	7	6	7
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		275/80R22.5	—

素材 : スチール　　備考 : 1軸目2本スタッドレス・2軸目 4本再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-06440」	平成29年
【備考】ラッシングレール２段、庫内灯4ケ、引き出しフック9対、前壁パレティナガイド、渡板、左側後側アオリ変形のため隙間有り			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1003E-B3MRA2 「17T070457N」	平成29年07月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1380mm、ラジコン、格納時のストッパー左右折れ、右側格納ストッパー受け欠損、プラットホーム損傷箇所有り、キャスターストッパーロックレバー固着			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ