日付：R8. 02/04

車両チェックシート

管理番号：0238023

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7090552

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
151,564km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,970　mm　幅：1,935　mm 高：1,965　mm　門高：1,950 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー参み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	〇	デジタル TD-11／SD-3※作動未確認

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロア

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ 有り　ボディ左前車高灯割れ キーレスリモコン付メインキー1本　ボディキー1本 バッテリーサイズ（個数）：85D26L（2個）
記録簿	有（R1/10～R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレス（スペアタイヤはノーマル）　ノーマルタイヤ6本積込みあり

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F194788」	令和1年06月
【備考】断熱：サイド100㎜/リヤ100㎜　ラッシングレール2段　エアリブ　パレティナガイド　着脱式間仕切りパネル　水抜き穴4ヶ所　保冷カーテン（サイド･リヤ）　LED庫内灯3個 床材浮きあり			
直結/スタンバイ	東プレ	1.XV42LSC-U 「F194788」	令和1年06月
【備考】ﾏｲﾅｽ30℃設定　外気16℃時、1時間で13.5→ﾏｲﾅｽ11.0℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ 3,523時間／ｽﾀﾝﾊﾞｲｺﾝﾌﾟ 9,077時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6484NL 「S00509791」	令和1年05月
【備考】庫内リモコン　全長1,300㎜（キャスターストッパー迄1,145㎜）×全幅2,055㎜（ステージ幅2,000㎜）　最大昇降荷重1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
		無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ