日付：R8. 02/09

車両チェックシート

管理番号：0238036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	TPG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0009928

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
69,787km	136PS／100KW	A/T　6速	バキューム	長：3,500 mm　幅：1,780 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ あり メインキー1本 バッテリーサイズ（個数）:105D31L（2個）
記録簿	有（R6/12）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「17A23109」	平成29年
【備考】煽り3方開　ロープフック：サイド7対／リヤ3カ所　ロープ穴3対　床フック2対　床板歪み･浮き･削れ　煽り内板割れ･削れ			
クレーン３段	タダノ	TM-ZE263MH 「41008501193」	平成29年12月
【備考】フックイン　最大吊上げ荷重2.63ｔ　アウトリガ（標準）　ブーム･アウトリガ格納忘れ警報装置付　敷板2枚			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
		小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ