日付：R8. 04/16

車両チェックシート

管理番号：0238074

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年05月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7094455

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465,361km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：7,250 mm　幅：2,400 mm 高：2,210 mm　門高：2,080 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有 アイドリングストップ付き、インパネポケット欠品、フロントバンパー曲がり・凹み エンジンキー3本（内、キーレス付1本）、燃料タンクキー2本
記録簿	有（R7/2～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	5	7	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCNP-MJAAQG 「2TA8190-01」	平成28年
【備考】鳥居形引き出しフック7対、ラッシングレール２段、庫内灯3ヶ（不灯・1ヶ所割れ） 門口下部クッションゴム切れ、床板削れ			
跳ね上げゲート/ラジコン	トランテックス	TRAM10-1455 「S70305880」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2415mm、有効長1315mm、有効幅2280mm、最大荷重1000kg 庫内リモコン付き、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ