日付：R8. 02/13

車両チェックシート

管理番号：0238087

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年01月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-127326

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
38,680km	210PS／154KW	M/T　6速	エアー	長：6,340 mm　幅：2,280 mm 高：2,220 mm　門高：2,140 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ I型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有 エンジンキー3本（メイン2本）、ボディキー4本
記録簿	有（R5/12、R7/6、R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア	14	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：夏タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	MA210635	令和3年11月
【備考】断熱リヤ・サイド共に75mm、ラッシングレール2段、上部三方向LED庫内灯 水抜き穴前後2対、左両開き式サイド扉			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50A-L2	令和3年
【備考】外気温+9℃　-30℃設定 +8℃→-12℃　確認（1ｈ）　稼働時間362ｈ スタンバイケーブル付			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2111001964」	令和3年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2280mm、有効長1290mm、有効幅2215mm、最大荷重1000kg、ラジコン付き			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ