日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238106

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年02月	2KG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0037698

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
129,582km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,270 mm　幅：1,980 mm 高：1,960 mm　門高：1,950 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ボディーキー4本
記録簿	有（R6/5～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H232646」	令和6年02月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯２ケ、水抜き穴前後４箇所、R観音90度ストッパー、左側片開き式サイドドア、断熱材厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、ボデー左面補修塗装			
直結/スタンバイ	東プレ	XV32LSC-P 「H232646」	令和6年02月
【備考】－30℃設定、1時間運転6.5℃→-21.0℃確認(外気温4度)、エンジンコンプレッサー動作時間:2516時間、スタンバイコンプレッサー動作時間:3時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6494N 「S2311007971」	令和5年11月
【備考】全長1,170mm、全幅1,950mm、キャスターストッパー迄1,010mm、有効幅1,810mm、最大昇降質量1,000kg、庫内リモコン、ラジコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ