日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238108

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年08月	2RG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0036678

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
142,851km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,300 mm　幅：1,980 mm 高：1,960 mm　門高：1,940 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ フォグ付。
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、スペアキー2本、ボディーキー4本。
記録簿	有（R5/11～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
0	1	0	0
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：リア4本スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H231857」	令和5年05月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後2ケ、LED庫内灯2個、90度ストッパー、断熱厚み：サイド75㎜/リヤ75㎜			
直結/スタンバイ	東プレ	XV32LSC-P 「H231857」	令和5年05月
【備考】－30℃設定、外気5℃時、1時間で6℃→－17℃確認済、クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ3972'、ｽﾀﾝﾊﾞｲｺﾝﾌﾟ111時間。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ