日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238109

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年06月	2KG-FK65F	アルミウィング	FK65F-610898

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
36,305km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,390 mm 高：2,400 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー1本。
記録簿	有（R7/6、R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
3	2	2	1
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9C5036」	令和5年05月
【備考】ラッシングレール2段、渡し板、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「22T031257N」	令和5年05月
【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2430mm、有効幅2310mm、キャスターストッパー迄1370mm、ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ