日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238114

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年01月	2DG-FS1AGA	ダンプ	FS1AG-104601

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,526km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：5,120 mm　幅：2,210 mm 高：510 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き、メッキカバー付き、左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 300L 側面凹み(漏れ無し)

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ドアロックリモコン1ケ、ドアキー1本、オートクルーズ、エア漏れ有り バッテリーサイズ:115F51x2
記録簿	有（R4/1～R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

	2	9	
	—	—	
3	2	2	2
11	11	12	12
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	11R22.5 16PR	—	

素材：スチール　備考：F左及びスペアタイヤサイズ:285/85R22.5、F左段減り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「20U088819Y」	令和2年08月

【備考】自重計、電動コボレーン、前立てシート載せ、作業灯2ケ、前立て外側スコップ掛け、荷台キズ汚れ有り、右側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ