日付：R8. 02/22

# 車両チェックシート

管理番号：0238117

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 令和2年07月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7156927 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 626,406km | 210PS／154KW | M/T　6速 | エアー | 長：6,580 mm　幅：2,150 mm<br>高：2,110 mm　門高：2,000 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ縞板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 破れ、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ＨＩＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　＊2/7酸化触媒マフラー・温度センサー交換済。
キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。センターコンソールフタ割れ。バッテリーサイズ130E41。エンジンキー3本(内キーレス付2本)。ボディキー3本。

記録簿　有（R2/10～R7/7）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | |
| | — | — | |
| 10 | 10 | 9 | 9 |
| — | — | — | — |
| スペア | 8 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン | 日本フルハーフ | GMF1<br>「E5E9682」 | 令和2年07月 |
| 【備考】断熱リヤ75㎜、サイド50㎜。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。保冷カーテン。 | | | |
| 直結/スタンバイ無し | 菱重 | TDJS50A-L2 | 令和2年 |
| 【備考】加温付。外気温+7℃　-30℃設定　+7.3℃　→　-15.2℃　確認(1h)。稼働時間4789h。 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア 不可) |













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|