日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238121

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年02月	TPG-XZU702M	塵芥車	XZU702-0001268

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
214,541km	136PS／100KW	A/T　6速	バキューム	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	両側格納
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	シートカバー付き、カバー破れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本(メイン2スペア1)、センターシート背面カバー破損
記録簿	有（R6/2、R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

	4	5	
	—	—	
5	6	10	6
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車(巻き込み式)	新明和工業	GR063-1634S2 「H911461900」	平成30年11月

【備考】荷箱型式:R061-16302、容積:6.1立米、積載荷重中心位置荷箱前端より:1.325m、回転式、ダンプ排出、汚水タンク、作業灯2ケ、荷箱補修跡有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ