日付：R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号：0238123

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年03月	QKG-FE7JPAG	冷凍バン	FE7JPA-11983

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
380,634km	260PS／191KW	M/T　6速	エアー	長：7,330 mm　幅：2,330 mm 高：2,325 mm　門高：2,245 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ブローバイホース滲み インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	3速
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ 120D-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	後:右割れ 左割れ 左右テールランプレンズも割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ･小物入れ欠品 有り メインキー2本　燃料タンクキー1本※キーシリンダー回らず　ボディキー1本※キーシリンダー回らず
記録簿	有（R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	8	10	
	—	—	
9	7	8	8
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFEPA-FQAFDN 「4TB0016-02」	平成29年
【備考】断熱：サイド75㎜／リヤ75㎜　ラッシングレール2段　エアリブ　パレティナガイド　水抜き穴 前方2ヶ所 LED庫内灯5個　90度ストッパー1対			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS60A-L2 「785700008BL」	平成29年
【備考】ﾏｲﾅｽ30.0℃設定　外気11℃時、1時間で10.6→ﾏｲﾅｽ12.0℃確認　積算運転時間8,210時間			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6475D 「S71106008」	平成18年11月
【備考】庫内リモコン　全長1,550㎜（キャスターストッパー迄1,395㎜）×全幅2,460㎜（ステージ幅2,400㎜）　最大昇降荷重1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ