日付：R8. 02/22

車両チェックシート

管理番号：0238125

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	TKG-FC9JKAA	ドライバン	FC9JKA-19165

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
222,295km	210PS／154KW	M/T　6速	エアー	長：6,240 mm　幅：2,350 mm 高：2,130 mm　門高：2,050 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。センターコンソールBOXフタ割れ。 エンジンキー3本（メインキー2本）。
記録簿	有（H28/2～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	—	—	
13	13	13	13
—	—	—	—
スペア	9	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スペアー以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLB 「T5DE241」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。内張り割れ。左骨組み割れ。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D6458」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1585㎜　全幅2360㎜　有効長1300㎜　有効幅2140㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ