日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238126

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年07月	TKG-FK71F	脱着式コンテナ車	FK71F-586421

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
65,926km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、汚れ ビニールカバー付き、 カバー破れ
ヘッドライト	〇	ハロゲン 左右レンズくすみ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	右ミラーステー腐食破損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)、ドアロックリモコン1ケ、エア漏れ有り(漏れ箇所不明)、右タイヤ灯欠損、左タイヤ灯シェード欠損、室内汚れ、R7.11DPFフィルターOH、突入防止装置左プロテクター欠損 バッテリーサイズ:90D26Rx2
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	5	
	—	—	
10	9	5	8
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠、後輪再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	新明和工業	CCA44-30 「F607446257」	平成27年07月

【備考】ツイン油圧シリンダ、手動ジャッキローラー、コンテナガイドプレート曲がり、右側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ