日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238128

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年08月	TKG-NJR85AD	ダンプ	NJR85-7039722

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
113,567km	150PS／110KW	M/T　５速	バキューム	長：3,080　mm　幅：1,600　mm 高：310　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴 ビニールカバー付き、 カバー破れ及び汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	後:左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(不動)、サイドブレーキ戻り悪い、右フォグランプ不灯、突入防止装置左側プロテクター欠損、キャブルーフ傷及び凹み有り、キャブ内キズ汚れ有り、テールレンズ右ヒビ
記録簿	有（H28/5、R2/2、R4/12、R7/4）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	7	
	—	—	
7	6	7	7
—	—	—	—

スペア	1
	—

タイヤサイズ

	205/70R16	205/70R16	
	—	—	
205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—

スペア	185/85R16	—

素材 : スチール　備考 : スペアサイズ違い、R左外側ブロック剥がれ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「SL50577906」	平成26年05月

【備考】コボレーン、ロープフック4対、3方開、左側スコップ掛け、荷台キズ汚れ有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ