日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238130

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成23年03月	LKG-FE7JUAG	冷凍バン	FE7JUA-10029

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
633,787km	260PS／191KW	M/T　６速	エアー	長：8,230　mm　幅：2,330　mm 高：2,160　mm　門高：2,090　mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ｴﾝｼﾞﾝ後方・ｵﾙﾊﾞﾝ付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ社外品
ウィンカー	〇	社外品
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	※2018年12月22日　344470km時エンジン交換済み（ディーラー確認・記録簿無し）。 キャブ内キズ・汚れ有。ルームランプレンズ割れ。ルーフ凹み。 ヘッドライト・フロントウィンカー社外品（純正品なし）。 エンジンキー2本（メイン）、ボディキー2本（固着の為使用不可）。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	16	16	
	—	—	
16	16	16	16
—	—	—	—
スペア	0	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材 : スチール　　備考 : スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EMG0 「E7E0480」	平成23年
【備考】断熱：リヤ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。間仕切り付。リヤフェンダー左右サビ。ボデー外装パネル左右ひび割れ・補修後有。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS70-2L2	平成23年
【備考】外気温+3.8℃　-30℃設定　+0.5℃　→　-11℃　確認（1h）。　エバファン稼働時間41734ｈ。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	TLH-10G1H1J1K	平成23年
【備考】PG寸法：全長1585mm、全幅2390mm、有効長1300mm、有効幅2260mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン欠品（受信機有）。油圧シリンダー左右滲み。閉時プラットホーム左ロック不良。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ