日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238132

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成18年08月	-DFPTF241BN改	コンテナトレーラー	DFPTF241BN-30005

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：940 mm 幅：249 mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	△	後:右割れ 右後割れ
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日本フルハーフ	DFPTF241BN 「P1A3835」	平成18年08月

【備考】31フィートコンテナ車。サブフレームクロスメンバー多数・曲がり、凹み。
コンテナロック装置切断欠品（車検不可）。フェリーフック2対。左リヤアングル要切断（全長オーバー）。
後部大型反射板不良。左サイドバンパー曲がり・外れ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	車内キズ	車内へこみ	車内穴あき	床汚れ

特記事項　リフトアクスル付き、バックランプレンズひび、
右リヤリフレクター欠品、リヤバンパー曲がり

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

0	0	0	0
0	0	0	0
—	—	—	—

スペア　—　—

タイヤサイズ

11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠品、3本再生タイヤ