日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238133

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成15年01月	KL-FV50LHR	トラクタ	FV50LH-720086

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
822,377km		M/T　H/L　８速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー、オイルパン
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	〇	流体式 オイル滲み
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	〇	バッテリー液警告点灯
オーディオ	△	ナビ付き 画面不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本（メイン1本・スペア1本）、工具箱鍵5本、エンジン馬力550PS、バッテリーサイズ130F51×2
記録簿	有（R3/10～R5/9）

タイヤ残量

単位 : mm

	15	15	
	—	—	
13	13	13	13
10	10	2	1
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材 : アルミ　備考 : スペアタイヤ・キャリア無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー			

【備考】コーションプレート無し、第五輪荷重18000kg、前壁工具箱6箇所

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ