日付：R8. 02/24

車両チェックシート

管理番号：0238137

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年01月	2KG-GD2ABG	冷凍バン	GD2AB-104025

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
90,057km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：7,000 mm　幅：2,340 mm 高：2,300 mm　門高：2,220 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。エンジンキー1本（メイン・スペアー無し）。キーレスリモコン1個。AbBlueタンクキー1本。ボディキー1本。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
5	4	5	4
—	—	—	—
スペア	13	—	

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：夏タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA10193-2 「B230707」	令和5年12月
【備考】断熱リヤ75㎜、サイド50㎜。ラッシングレール2段。3方向上部LED庫内灯。90度ストッパー。看板跡有り。			
直結	デンソー	CG211W	令和5年
【備考】外気温+10℃　-32℃設定　+8℃→-13.5℃確認（1h）。稼働時間160h。エバ下高さ2150㎜。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「23T110149N」	令和5年
【備考】PG寸法：全長1570㎜　全幅2190㎜　有効長1240㎜　有効幅2120㎜。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ