日付 : R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号 : 0238147

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年09月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-520207

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
774,064km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,640　mm 幅：2,405　mm 高：2,570　mm 門高：2,475mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	〇	デジタル TD II -69※作動未確認

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ小物入れ欠品 有り　マーカーランプ3ヶ所不灯 スマートキー2個　ドアキー2本　ボディキー1本
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	0	2	
	1	1	
2	0	1	1
3	0	0	0
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「039A5978」	令和2年

【備考】煽り4方開　セイコーラック2対　回転式中柱　ラッシングレール2段　センターローラー　引出フック9対
LED庫内灯4個　90度ストッパー1対

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】　【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ