日付：R8. 02/25

車両チェックシート

管理番号：0238149

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年03月	QKG-CYJ77B	アルミウィング	CYJ77B-7004855

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
315,744km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,610 mm　幅：2,400 mm 高：2,650 mm　門高：2,550 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、ジョロダーレール

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー2本。ボディキー2本。
記録簿	有（R4/2～R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	10	10	
6	6	8	7
7	7	6	7
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：夏タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「16W-10311」	平成28年

【備考】ジョロダーレール4列。鳥居型引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。左ウイング内張り穴あき有り。看板消し塗装有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ