日付：R8. 02/27

車両チェックシート

管理番号：0238151

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年01月	TPG-NKR85AR	クレーン付平	NKR85-7068272

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
32,251km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,730　mm　幅：1,780　mm 高：370　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。ルーフキズ有。 エンジンキー1本（内、キーレス付1本）。スペアー無し。
記録簿	有（H31/4～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	9	10	
	—	—	
7	6	8	7
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア	205/85R16	—	

素材：スチール　備考：スペアー以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】床フック2対。アオリロープ穴2対。右後方横ネタ腐食、割れ有。			
クレーン３段	ユニック	URG263 「G300113」	平成30年01月
【備考】2.63t。フックイン。アウトリガー標準幅。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ