日付：R07. 04/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337116

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年6月	2RG-BRR90T2	アルミウィング	BRR90-7000280

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
899,370km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,370 mm 門高：2,290 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ リクライニングノブ欠損
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、左サイドアンダーミラーキャップ欠

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	○	アルミ 250L　燃料タンク前方ズレ

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サビあり
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DU127」	平成30年4月

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯3ケ、引き出しフック5対、スタンション穴4ケ、スタンションポール２本、庫内キズ汚れ有り、アルミサイドバンパー、左側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項 エンジンキー１本、アドブルーキー１本、ボデーキー２本、リヤバンパーコーナープロテクター欠、ウイング左右上部リベット欠損箇所有り、タイヤ空気圧モニタ付き、スピードリミッター100km/h設定(記録簿有り)、運転席ドア枠トリム割れ、ダッシュボード用品取付け穴

記録簿　有（H30/10～R5/3）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
9	9	8	8
—	—	—	—
スペア		5	—

◤ タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：スタッドレスタイヤ、F左右段減り