日付：R07.04/16

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0337133

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年12月	QKG-FE7JPAG	冷凍バン	FE7JPA-12261

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
572,170km	260PS/191KW	M/T　6速	エアー	長：7,370 mm 幅：2,290 mm 高：2,140 mm 門高：2,100 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	○	後：右割れ 光漏れ無し
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本

記録簿　有（H30/6～R6/12）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	—	—	
13	13	14	14
—	—	—	—
スペア	7	—	

◤ タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外6本スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8391D-1 「B170705」	平成29年11月
【備考】ラッシングレール２段、結露防止シート、水抜き穴4箇所、LED庫内灯2列、90度ストッパー、パレティナガイド、断熱材厚みリヤ50㎜・サイド60㎜			
冷凍機／直結	デンソー	CG215W 「201709296」	平成29年11月
【備考】-32℃設定、1h（6.5℃→−7.0℃）確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S00306466」	令和 1年4月
【備考】全長1550mm、全幅2250mm、有効幅2110mm、ストッパーまで1400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ