日付：R8. 03/05

車両チェックシート

管理番号：0338021

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年10月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-16508

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
939,936km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,620　mm　幅：2,400　mm 高：2,640　mm　門高：2,550　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	鏡面劣化

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	※R6/4走行距離：846,134km時クラッチOH(記録簿有)。キャブ内キズ・汚れ有り。エア漏れ有り(エアサス上下する)。フロント右キャブアブソーバー漏れ。左ドアパネル凹み。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。エンジンキー3本(メインキー2本)。ボディキー2本(固着の為使用不可)。
記録簿	有（R4/1～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	15	15	
7	7	6	8
9	6	4	8
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：リヤリヤ、スペアー以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「689A2864」	平成28年

【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。内張り傷、凹み有り。右アオリ内穴あき有り。キャスティング4ヶ所補修有。左ルーフ補修有。フェリーフック2対。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有


外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
補修跡
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ
外装キズ