日付 : R8. 03/05

車両チェックシート

管理番号 : 0338023

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年02月	QKG-CD5ZA	アルミウィング	CD5ZA-30678

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
527,625km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,600　mm　幅：2,380　mm 高：2,430　mm　門高：2,290 mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	オートクルーズ付き。キャブ内キズ・汚れ・ビス穴有。右ドアヒンジ歪み（閉まり悪い）。インパネポケット欠品。メイン燃料タンクキャップキーロック不良。 エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、AdBlueタンクキー1本、ボディキー1本。
記録簿	有（H27/11～R7/10）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	4	
	—	—	
12	11	12	12
13	13	13	13
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材 : スチール　　備考 : ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「519A2432」	平成27年

【備考】ラッシングレール2段。前立てガイド板付。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。
ウィングスイッチ前後2対。観音扉コンパネ入れ付。ボデー看板跡有。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ