日付：R8. 03/10

車両チェックシート

管理番号：0338035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年07月	2KG-FK65FZ	冷凍バン	FK65FZ-605438

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
377,926km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：7,180　mm　幅：2,285　mm 高：2,110　mm　門高：2,100　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	○	デジタル TD II -69※作動未確認

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ システムフロア

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ天井凹み　マーカーランプ不灯4ヶ所　キャブ内 傷･汚れ 有り
メインキー2本　キーレスリモコン1個　ボディキー4本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	6	7	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H201310」	令和2年07月
【備考】断熱：ｻｲﾄﾞ75㎜／ﾘﾔ75㎜　ラッシングレール2段　エアリブ　パレティナガイド　結露防止シート　水抜き穴4ヶ所　LED庫内灯6個　90度ストッパー1対			
直結	東プレ	1.XV82L0C-T 「H201310」	令和2年07月
【備考】ﾏｲﾅｽ30℃設定　外気15℃時､1時間で12.0→ﾏｲﾅｽ9.5℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ 6,228時間			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002E-B3MRT2 「20T048724」	令和2年04月
【備考】庫内リモコン　全長1,575㎜（キャスターストッパー迄1,310㎜）×全幅2,455㎜（ガイドレール内幅2,200㎜）　最大昇降荷重1,000kg			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ