日付：R8. 03/10

車両チェックシート

管理番号：0338040

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年03月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	JNCMM90G1HU017282

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
484,892km	410PS／302KW	M/T　H/L　６速	エアー	長：9,610　mm　幅：2,580　mm 高：2,410　mm　門高：2,490　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「729A4997」	平成29年

【備考】芦森工業製エアーロール4列。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有。
エンジンキー3本（メイン1本）。燃料タンクキー2本。ボディキー2本。AdBlueタンクキー2本。

記録簿　有（R5/2～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	10	7	
6	6	6	6
7	8	6	7
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	—	

素材：アルミ　備考：スペアー以外スタッドレス