日付：R8. 03/10

車両チェックシート

管理番号：0338041

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年02月	QKG-CYJ77B	アルミウィング	CYJ77B-7004761

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
515,956km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,610 mm　幅：2,405 mm 高：2,655 mm　門高：2,575 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL（D-LWCKLG0T009775B） 「W9DK512」	平成29年

【備考】煽り4方開　セイコーラック2対　ラッシングレール2段　鳥居型引出しフック9対　LED庫内灯4個　左ウィング天井穴あき補修跡

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	キャブ内 傷･汚れ･ビス穴･配線穴 有り　ボディ左ウィング天井穴あき補修跡 メインキー2本　キーレスリモコン1個　燃料タンクキー2本　AdBlueタンクキー1本　ボディキー3本
記録簿	有（H29/5～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	4	3	
	9	9	
3	3	5	5
1	2	1	2
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：ミックスタイヤ