日付：R8. 03/19

車両チェックシート

管理番号：0338050

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年02月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-530868

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
513,385km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,610　mm 幅：2,390　mm 高：2,630　mm 門高：2,538mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材、ジョロダーレール

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	オートクルーズ、スマートキー2ケ、燃料タンクキー4本、上物キー3本。
記録簿	有（R4/5～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	4	7	
7	8	8	8
6	7	8	7
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：2軸目左ダンベリ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「21-9A1995」	令和4年01月

【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列（ローラー、埋め材有り）、LED庫内灯4ケ、引き出しフック10対、パレティナガイド、90度ストッパー、後方ステンレス工具箱。。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ