日付：R8. 03/18

車両チェックシート

管理番号：0338052

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年04月	2PG-CW5CA	冷凍ウィング	JNCMB02D9MU058662

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,563km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,310　mm　幅：2,400　mm 高：2,310　mm　門高：2,240 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ かまぼこ型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。
記録簿	有（R4/4～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
11	9	9	10
11	10	10	11
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：メッキ　備考：リヤ再生タイヤ。スペアー以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RKL 「W9D6274」	令和3年

【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。水抜き穴前1ヶ・後2ヶ。
断熱リヤ50mm・ウィング30mm・アオリ無し。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS70DZC	令和3年

【備考】外気温+16℃　-30℃設定
+15.8℃→+3℃　確認（1ｈ）　稼働時間1377ｈ

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ