日付：R8. 03/18

車両チェックシート

管理番号：0338055

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和2年08月	2PG-CYJ77C	冷凍ウィング	CYJ77C-7012987

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
631,385km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,490 mm　幅：2,400 mm 高：2,520 mm　門高：2,430 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ I型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。安全窓内窓、ヒンジ割れ・外れ。 アイドリングストップ付き。オートクルーズ付き。バッテリーサイズ130F51×2。 エンジンキー１本（メイン、キーレス付）。
記録簿	有（R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13	
	7	1	
10	8	6	5
3	1	4	4
スペア		6	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	トランテックス	「W086F88」	令和2年

【備考】ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。庫内灯6ヶ。エアーラインレール2列。
水抜き穴前後2対。ウィングスイッチ前後2対。看板跡有。左観音扉ヒンジ曲がり、開閉重い。
前立て凹み。リヤステップ曲がり。リヤ台枠凹み。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「097900383BL」	令和2年

【備考】（外気温+12℃）　-35℃設定　+15.0℃　→　-10.3℃　1ｈ確認。　稼働時間3453ｈ。
サブエンジンカバー割れ。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ